

пр. М О Л О Д Е Ж Н Ы И, д. № 11А

№ п/п	Дата	Выполненные работы
2019 год		
Я Н В А Р Ь		
1	15.01	Установка вентиля на ГВС для УЛК:ш.кран-1шт, тройник-1шт, фитинг-1шт;
2	16.01	Ремонтные работы на стояке ГВС;
3	22.01	Кв.30 замена счётчика ГВС;
4	09.01	Замена эл.лампы -1шт;
5	17.01	Замена эл.лампы -4шт;
6	28.01	ППР, замена эл.ламп -2шт, "О" шина -2шт;
7	09.01	Погрузка КГО;
8	09.01	Проверка работы ливневой канализации;
9	10.01	Обработка перекрёстков ПСС;
10	11.01	Обработка перекрёстков ПСС;
11	14.01	Обработка перекрёстков ПСС;
12	14.01	Осмотр кровли;
13	15.01	Осмотр кровли;
14	15.01	Погрузка КГО;
15	15.01	Чистка ливневой канализации;
16	16.01	Очистка от снега крыш заходов в подвал;
17	18.01	Очистка перекрёстков от снега;
18	21.01	Очистка перекрёстков от снега;
19	22.01	Погрузка КГО;
20	23.01	Ремонт дверей в тамбуре:пружина-1шт;
21	24.01	Обработка перекрёстков ПСС;
22	28.01	Погрузка КГО;
23	30.01	Очитка перекрёстков от снега;
24	31.01	Осмотр кровли;
25	31.01	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
Ф Е В Р А Л Ь		
26	25.02	Осмотр инженерной системы;
27	26.02	Осмотр ВРУ;
28	05.02	Погрузка КГО;
29	06.02	Очистка перекрёстка от снега;
30	07.02	Очистка дороги от снега;
31	08.02	Очистка перекрёстка от снега;
32	13.02	Погрузка КГО;
33	19.02	Погрузка КГО;
34	21.02	Очистка снега с проезжей части;
35	26.02	Погрузка КГО;
36	28.02	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
М А Р Т		
37	12.03	Замена эл.лампы -1шт, выключатель -1шт;
38	20.03	ППР, замена эл.ламп -2шт, "О" шина -1шт;
39	05.03	Очистка дороги от снега;
40	05.03	Погрузка КГО;
41	07.03	Проверка работы ливневой канализации;
42	12.03	Погрузка КГО;
43	12.03	Очистка дороги от снега;
44	13.03	Очистка дороги от снега;
45	19.03	Погрузка КГО;
46	26.03	Погрузка КГО;
47	29.03	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;

А П Р Е Л Ь		
48	02.04	Осмотр инженерной системы;
49	04.04	Кв.26 консультация по установке байпаса на п/сушителе;
50	09.04	Осмотр инженерной системы;
51	10.04	Осмотр балясин на перилах;
52	16.04	Осмотр инженерной системы;
53	16.04	Замена эл.ламп -3шт;
54	02.04	Погрузка КГО;
55	09.04	Погрузка КГО;
56	15.04	Покраска скамеек;
57	16.04	Погрузка КГО;
58	18.04	Утепление чердачного помещения;
59	23.04	Погрузка КГО;
60	30.04	Погрузка КГО;
61	30.04	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
М А И		
62	14.05	Установка заглушек перед домовыми задвижками отопления;
63	29.05	Осмотр ВРУ;
64	07.05	Погрузка КГО;
65	14.05	Погрузка КГО;
66	21.05	Погрузка КГО;
67	28.05	Погрузка КГО;
68	31.05	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
И Ю Н Ь		
69	05.06	Снятие параметров в т/ц;
70	11.06	Промывка системы отопления,ревизия запорной арматуры;
71	17.06	Дератизация подвального помещения;
72	04.06	Погрузка КГО;
73	17.06	Осмотр вентканалов;
74	17.06	Дератизация подвального помещения:"крысинная смерть"-1шт;
75	18.06	Погрузка КГО;
76	18.06	Заделка окна в подвальном помещении;
77	25.06	Погрузка КГО;
78	03.06	Замена замка -1шт;
79	04.06	ППР, замена эл.ламп -4шт;
80	28.06	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
И Ю Л Ь		
81	03.07	Чистка бойлера;
82	26.07	Осмотр инженерной системы;
83	30.07	Осмотр инженерной системы;
84	18.07	Покос травы на придворовой территории;
85	26.07	ППР, замена эл.ламп -2шт;
86	02.07	Погрузка КГО;
87	09.07	Погрузка КГО;
88	16.07	Погрузка КГО;
89	23.07	Погрузка КГО;
90	30.07	Погрузка КГО;
91	31.07	Утепление чердачного помещения;
92	31.07	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
А В Г У С Т		
93	01.08	Осмотр инженерной системы;
94	15.08	Кв.17 замена счётчиков ГВС и ХВС;
95	20.08	Кв.35 замена вентиля на сливной бочок;
96	21.08	Кв.35 замена отсекающего вентиля ГВС;

97	21.08	Осмотр системы ХВС;
98	22.08	Перенос задвижки на ХВС:труба мет-2м;
99	22.08	Демонтаж бойпаса на ХВС:ш.кран-2шт,резьба-1шт,задвижка-1шт;
100	29.08	Обсчёт материала для установки термо-регулятора;
101	29.08	Осмотр инженерных систем;
102	19.08	Покос травы на придворовой территории;
103	13.08	1,9 этажи, замена эл.лампы-3шт.;
104	14.08	подвал подкл.эл.розетки - 1шт
105	06.08	Погрузка КГО;
106	13.08	Погрузка КГО;
107	21.08	Погрузка КГО;
108	27.08	Погрузка КГО;
109	30.08	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
С Е Н Т Я Б Р Ь		
109	02.09	Замена участка стояка ГВС:труба п/п-2м,уголок п/п-2шт,тройник-1шт, комб.муфта-3шт, фитинг-1шт,переход-1шт;
110	03.09	Осмотр подключений
111	11.09	Подготовка к установке термо-регулятора;
112	12.09	Установка термо-регулятора:термо-регулятор-1шт,отвод-2шт,фланец-4шт, термометр-1шт;
113	16.09	Перезапуск ГВС;
114	18.09	Заполнение системы отопления;
115	18.09	Перезапуск ГВС;
116	19.09	Кв.24,28 осмотр стояка ГВС;
117	19.09	Кв.26 демонтаж п/сушителя;
118	23.09	Перезапуск отопления;
119	25.09	Кв.28 осмотр стояка ГВС;
120	26.09	Снять заглушки с подмеса отопления;
121	25.09	1-этаж замена эл.ламп-5шт.;
122	03.09	Погрузка КГО;
123	10.09	Погрузка КГО;
124	17.09	Погрузка КГО;
125	24.09	Погрузка КГО;
126	25.09	Перевоз малярного инструмента;
127	30.09	Монтаж строительных лесов;
128	30.10	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
О К Т Я Б Р Ь		
129	02.10	Кв.32 осмотр стояка ГВС;
130	04.10	Подготовка к замене лежака и стояка ГВС;
131	07.10	Замена участка лежака,стояка ГВС:ш.кран-2шт,фланец-1шт,резьба-2шт, труба п/п-4,5м,труба мет-3м,комб.муфта-2шт,тройник-1шт;
132	08.10	Кв.28 замена стояка ГВС,п/сушителя:труба п/п-2м,комб.муфта-2шт, переход-3шт,американка-1шт,ГЕБО-1шт;
133	09.10	Кв.16 прочистка азратора в смесителе;
134	10.10	Изготовление коллектора;
135	11.10	Установка коллектора:труба мет.-1м,отвод-2шт,резьба-8шт,ш.кран-8шт;
136	15.10	Кв.3 перезапуск отопления;
137	16.10	Кв.3 замена счётчика ХВС;
138	25.10	Работа в кв.3;
139	29.10	Замена разводки от коллектора до стояков:ш.кран-14шт,комб.муфта-14шт, уголок-20шт,муфта-13шт,труба п/п-44м,утеплитель-44м,резьба-12шт, отвод-2шт,переход-1шт;
140	01.10	ППР замена "0"шина-1шт.;
141	07.10	тех.этаж замена эл.ламп-1шт.;
142	22.10	5-этаж замена эл.ламп-2шт.;
143	30.10	5,8-этажи замена эл.ламп-2шт.;
144	01.10	Погрузка КГО;
145	02.10	Монтаж строительных лесов;
146	03.10	Демонтаж строительных лесов;

147	08.10	Погрузка КГО;
148	15.10	Погрузка КГО;
149	22.10	Погрузка КГО;
150	29.10	Погрузка КГО;
151	30.10	Очистка от снега проезжей части;
152	31.10	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
Н О Я Б Р Ь		
153	01.11	Прочистка врезки на стояке ГВС в подвале;
154	01.11	Снятие параметров в т/ц; Перезапуск отопления по стоякам кв.11;
155	05.11	Кв.32 обследование ХВС;
156	05.11	Регулировка отопления с Н/Э;
157	07.11	Прочистка канализации с подвала по стояку кв.17;
158	08.11	Замена вентиля ХВС по стояку кв.4:м/пл-1,5м,ш.кран-2шт,фитинг-1шт, тройник-1шт;
159	11.11	Осмотр инженерных систем;
160	15.11	Перезапуск стояков отопления;
161	18.11	Перезапуск ГВС;
162	19.11	Замена вентиля ГВС (обратка):ш.кран-1шт,фитинг-1шт;
163	21.11	Работа в кв.33;
164	22.11	Регулировка ГВС;
165	25.11	Кв.23 замена отсекающего вентиля ХВС;
166	29.11	Перезапуск стояков отопления;
167	05.11	1-этаж замена эл.ламп-1шт.;
168	19.11	тепло.центр подключение насоса;
169	20.11	9-этаж замена эл.ламп-2шт.;
170	25.11	1-этаж замена эл.ламп-1шт.;
171	27.11	кв.35 включил автомат;
172	28.11	снятие показаний
173	21.11	Открытие оконных рам для мытья;
174	22.11	Утепление чердачного помещения;
175	29.11	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
Д Е К А Б Р Ь		
176	02.12	Регулировка ГВС;
177	03.12	Регулировка ГВС;
178	13.12	Осмотр подвального помещения;
179	30.12	Осмотр инженерных систем;
180	05.12	ППР замена эл.ламп-2шт.;
181	16.12	2-этаж замена эл.ламп-1шт.;
182	17.12	1-этаж замена эл.ламп-1шт.;
183	25.12	снятие показаний;
184	02.12	Очистка дорог от снега;
185	30.12	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;

