

**пр. МОЛОДЕЖНЫИ, д. № 7А**

<b>№ п/п</b>	<b>Дата</b>	
<b>2019 год</b>		
<b>Я Н В А Р Ь</b>		
1	09.01	Кв.13 обследование радиатора отопления;
2	10.01	Кв.53 осмотр стояка ГВС;
3	14.01	Кв.41,45 осмотр стояка ГВС;
4	10.01	Замена : эл.лампа -1шт,предохранитель1А -1шт;
5	29.01	Осмотр ВРУ;
6	09.01	Проверка работы ливневой канализации;
7	10.01	Обработка перекрёстков ПСС;
8	11.01	Обработка перекрёстков ПСС;
9	14.01	Обработка перекрёстков ПСС;
10	14.01	Осмотр кровли;
11	15.01	Осмотр кровли;
12	16.01	Очистка от снега крыш заходов в подвал;
13	17.01	Осмотр кровли;
14	18.01	Очистка перекрёстков от снега;
15	22.01	Очистка корызьков подъездов от снега;
16	24.01	Обработка перекрёстков ПСС;
17	31.01	Осмотр кровли;
18	31.01	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
<b>Ф Е В Р А Л Ь</b>		
19	01.02	1п Перезапуск стояка ГВС;
20	04.02	Работа в кв.27;
21	12.02	Кв.43 осмотр стояка ГВС;
22	18.02	Обследование системы ГВС;
23	18.02	Кв.59 консультация (тех.условия);
24	19.02	Кв.6 замена счётчика ХВС;
25	21.02	Осмотр инженерной системы;
26	28.02	Кв.7 замена счётчика ХВС;
27	05.02	Переключение розетки;
28	18.02	ППР,замена эл.лампы -1шт,прдохранитель1А -1шт;
29	19.02	ППР,замена эл.лампы -1шт,прдохранитель1А -1шт;
30	04.02	Осмотр кровли; Очистка перекрёстков от снега;
31	05.02	Установка желобов для отвода талых вод;
32	06.02	Очистка парковки от снега;
33	07.02	Осмотр кровли;
34	08.02	2п уборка снега с крыши;
35	08.02	Осмотр кровли;
36	11.02	Осмотр кровли;
37	12.02	Осмотр кровли;
38	20.02	Осмотр кровли;
39	25.02	Осмотр кровли;
40	26.02	Осмотр кровли;
41	28.02	Кв.37 ремонт кровли:линокром-12м <sup>2</sup> ;
42	28.02	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
<b>М А Р Т</b>		
43	01.03	Кв.43 изготовление и установка п/сушителя:труба мет-1м;
44	04.03	Осмотр инженерной системы;
45	13.03	Осмотр инженерной системы;
46	13.03	Кв.59 отключение стояка ГВС;
47	14.03	1п Перезапуск стояка ГВС;
48	21.03	Осмотр стояка ГВС по кв.26;
49	26.03	Проверка обратки ГВС;

50	14.03	Замена : эл.лампа -1шт,предохранитель1А -1шт;
51	19.03	Омотр ВРУ;
52	04.03	3п ремонт двери выхода на кровлю;
53	04.03	1п ремонт двери захода в подвал;
54	05.03	Осмотр кровли;
55	06.03	Осмотр кровли;
56	07.03	Проверка работы ливневой канализации;
57	11.03	Осмотр кровли;
58	14.03	Осмотр кровли;
59	15.03	Осмотр кровли;
60	18.03	Осмотр кровли;
61	19.03	Осмотр кровли;
62	20.03	Осмотр кровли;
63	02.03	Осмотр кровли;
64	26.03	Осмотр кровли;
65	29.03	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
<b>А П Р Е Л Ь</b>		
66	03.04	Перезапуск ГВС;
67	10.04	Осмотр балясин на перилах;
68	11.04	Осмотр инженерной системы;
69	23.04	Кв.24 замена счётчика ХВС;
70	24.04	Кв.29 отключение стояка ГВС;
71	26.04	Перезапуск ГВС;
72	10.04	ППР, замена эл.лампы -1шт,"О" шина-1шт;
73	12.04	ППР, замена эл.лампы -1шт,"О" шина-1шт;
74	01.05	Осмотр кровли;
75	08.04	Уборка чердачных помещений;
76	12.04	Осмотр кровли;
77	30.04	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
<b>М А Й</b>		
78	14.05	Установка заглушек перед домовыми задвижками отопления;
79	29.05	Осмотр ВРУ, замена эл.лампы -1шт;
80	06.05	Осмотр кровли;
81	07.05	Осмотр кровли;
82	07.05	Погрузка КГО;
83	20.05	1п ремонт захода в подъезд:цемент-22кг;
84	21.05	1п ремонт захода в подъезд:цемент-25кг;
85	27.05	Осмотр кровли;
86	29.05	Осмотр кровли;
87	30.05	Осмотр вентканалов;
88	31.05	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
<b>И Ю Н Ь</b>		
89	13.06	Замена задвижки отопления:задвижка-1шт;
90	14.06	Кв.28 обследование радиатора отопления (течь) ;
91	17.06	Дератизация подвального помещения;
92	11.06	Покос травы на придворовой территории;
93	19.06	Работа в кв.28;
94	19.06	Осмотр инженерной системы;
95	25.06	Промывка системы отопления,ревизия запорной арматуры;
96	25.06	Осмотр инженерной системы;
97	14.06	Осмотр кровли;
98	17.06	Дератизация подвального помещения:"крысинная смерть"-1шт;
99	27.06	Осмотр кровли;
100	28.06	Кв.59 ремонт кровли:линокром-2м <sup>2</sup> ;
101	28.06	Замена эл.лампы -1шт;
102	28.06	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;

<b>И Ю Л Ь</b>		
103	01.07	Чистка бойлера;
104	01.07	Замена задвижки отопления подача на бойлер:задвижка-1шт;
105	09.07	Работа в кв.16;
106	11.07	Прочистка канализации;
107	26.07	Осмотр инженерной системы;
108	21.07	Покос травы на придворовой территории;
109	01.07	ППР, замена эл.лампы -1шт предохранитель 1А =1шт;
110	23.07	Осмотр эл.щита -1шт;
111	01.07	Кв.59 ремонт кровли:линохром-7,5м <sup>2</sup> ;
112	03.07	Осмотр кровли;
113	04.07	Осмотр кровли;
114	08.07	Осмотр кровли;
115	09.07	Осмотр кровли;
116	19.07	Осмотр кровли;
117	29.07	1п покраска скамеек и вешал;
118	30.07	2,3п покраска скамеек;
119	31.07	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
<b>А В Г У С Т</b>		
120	01.08	Осмотр инженерной системы;
121	19.08	Кв.9 консультация;
122	27.08	Осмотр системы ГВС;
123	28.08	Осмотр инженерных систем;
124	19.08	Покос травы на придворовой территории;
125	01.08	Подкл.розетки - 1шт.
126	12.08	з под. 4 этаж нет света, эл.лампа-4 шт.;
127	16.08	ППР-1,2 под., замена эл.ламп-1шт., предохранитель - 1шт.;
128	19.08	ППР-3 под., замена эл.ламп-1шт., "0" - 1шт.;
129	26.08	3-под., 3-этаж замена эл.ламп-1шт, замена предохранителя-1шт.;
130	01.08	Кв.57 ремонт кровли:линохром-18,5 м <sup>2</sup> ;
131	02.08	Кв.57,58 ремонт кровли:линохром-14 м <sup>2</sup> ;
132	05.08	Кв.38 ремонт кровли:линохром-26,5 м <sup>2</sup> ;
133	06.08	Кв.37,38 ремонт кровли:линохром-18 м <sup>2</sup> ;
134	07.08	Осмотр кровли;
135	08.08	Кв.39 ремонт кровли:линохром-16 м <sup>2</sup> ;
136	12.08	Осмотр кровли;
137	13.08	Осмотр кровли;
138	16.08	Осмотр кровли;
139	19.08	Осмотр кровли;
140	22.08	Осмотр кровли;
141	31.08	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
142	31.08	Герметизация межпанельных стыков - 13 пог.м
<b>С Е Н Т Я Б Р Ь</b>		
143	09.09	Кв.9,13 замена участка стояка ГВС:труба п/п-3м, тройник-2шт, "американка"-1шт, комб.муфта-1шт, переход-1шт, муфта-1шт;
144	10.09	Перезапуск ГВС;
145	18.09	Заполнение системы отопления;
146	23.09	Перезапуск отопления;
147	26.09	Снять заглушки с подмеса отопления;
148	26.09	Перезапуск стояков отопления;
149	30.09	Работа в кв.16;
150	05.09	Осмотр кровли;
151	09.09	Осмотр кровли;
152	13.09	Осмотр кровли;
153	17.09	Осмотр кровли;
154	18.09	2п ремонт тротуара:асфальт-3т;
155	23.09	Осмотр кровли;
156	25.09	Осмотр кровли;
157	26.09	Кв.59 ремонт кровли:линохром-7 м <sup>2</sup> ;

158	27.09	Кв.59 ремонт кровли:линохром-6,5 м <sup>2</sup> ;
159	30.09	Кв.59 ремонт кровли:линохром-3,5 м <sup>2</sup> ;
160	30.09	Осмотр кровли;
161	30.09	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
162	30.09	Восстановление асфальтового покрытия входа в подъезд
<b>О К Т Я Б Р Ь</b>		
163	01.10	Перезапуск ГВС;
164	01.10	Рем.работы на стояке ГВС по кв.27;
165	02.10	Обследование стояка ГВС по кв.27;
166	09.10	Кв.13 обследование ГВС;
167	14.10	1п перезапуск ГВС;
168	14.10	3п замена участка ливневой канализации:труба-5м,отвод-3шт,манжет-2шт, компенсатор-1шт,переход-1шт;
169	15.10	Кв.13 перезапуск ГВС; кв.39 перезапуск отопления;
170	16.10	3п проверка канализации;
171	23.10	Снятие параметров в т/ц;
172	29.10	Кв.2 обследование стояка ГВС;
173	02.10	2-под., 4-этаж замена эл.ламп-1шт., предохранитель1А-1шт., кв.50 замена автом.выкл.40А-1шт., дин-рейка-1шт.;
174	15.10	1-под., 3-этаж замена эл.ламп-1шт., предохранитель 1А-1шт.;
175	22.10	ППР 1,2-под. Замена эл.ламп-1шт.;
176	23.10	ППР 3-под. Замена эл.ламп-1шт.;
177	01.10	Осмотр кровли;
178	02.10	Кв.59 ремонт кровли:линохром-3,5м <sup>2</sup> ;
179	09.10	Осмотр кровли;
180	10.10	Утепление подвального помещения;
181	14.10	Осмотр кровли;
182	17.10	Осмотр кровли;
183	18.10	Кв.18 ремонт кровли:линохром-21м <sup>2</sup> ;
184	21.10	Осмотр кровли;
185	28.10	Осмотр кровли;
186	30.10	Очистка от снега проезжей части;
187	31.10	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
<b>Н О Я Б Р Ь</b>		
188	05.11	Кв.6,14 обследование стояка ГВС;
189	06.11	Обследование стояка ГВС под кв.41;
190	06.11	3п осмотр системы канализации;
191	06.11	1п перезапуск ГВС;
192	08.11	Кв.6 консультация по установке п/сушителя;
193	08.11	Обследование лежака канализации в колясочной;
194	11.11	Осмотр инженерных систем;
195	18.11	Замена участка лежака канализации:труба-3,5м;
196	19.11	Кв.14 осмотр стояка ГВС;
197	22.11	Обследование стояка ГВС под кв.2;
198	27.11	Снятие параметров в т/ц;
199	28.11	снятие показаний
200	28.11	ППР 1,2-под. Замена эл.ламп-2шт., "0"шина-1шт.;
201	05.11	Осмотр кровли;
202	08.11	Осмотр кровли;
203	11.11	Осмотр кровли;
204	15.11	Осмотр кровли;
205	19.11	Осмотр кровли;
206	29.11	Осмотр кровли;
207	29.11	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
208	29.11	Герметизация межпанельных стыков - 95.5 пог.м
<b>Д Е К А Б Р Ь</b>		
209	11.12	Обследование стояка ГВС по кв.13;
210	13.12	Осмотр инженерных систем;
211	24.12	Кв.35 замена счётчиков ХВС и ГВС;

212	26.12	Кв.60 осмотр отсекающего вентиля ХВС;
213	27.12	Кв.60 замена отсекающего вентиля ХВС;
214	27.12	Кв.40 Обследование ХВС и ГВС;
215	27.12	Кв.35 замена отсекающего вентиля ГВС;
216	30.12	Осмотр инженерных систем;
217	02.12	ППР 3-под.замена эл.ламп-1шт.;
218	05.12	2-под.1-этаж замена эл.ламп-1шт.;
219	16.12	3-под.1-этаж замена предохранителя 1А-1шт.;
220	25.12	снятие показаний;
221	27.12	2-под.1-этаж замена эл.светильника-1шт.;
222	02.12	Очистка дорог от снега;
223	02.12	Осмотр кровли;
224	03.12	Осмотр кровли;
225	05.12	Осмотр кровли;
226	06.12	Осмотр кровли;
227	09.12	Осмотр кровли;
228	10.12	Осмотр кровли;
229	16.12	Осмотр кровли;
230	17.12	Осмотр кровли;
231	18.12	Осмотр кровли;
232	19.12	Осмотр кровли;
233	20.12	Осмотр кровли;
234	23.12	Осмотр кровли;
235	24.12	Осмотр кровли;
236	25.12	Осмотр кровли;
237	27.12	Осмотр кровли;
238	30.12	Осмотр кровли;
239	30.12	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;