

ул. Ш. С Л А В Ы, д. № 9А

№ п/п	Дата	Выполненные работы
2019 год		
Я Н В А Р Ь		
1	16.01	Осмотр инженерной системы;
2	30.01	Кв.7 осмотр инженерной системы;
3	16.01	Замена эл.ламп -2шт;
4	25.01	Замена эл.ламп -3шт;
5	29.01	Осмотр ВРУ;
6	10.01	Проверка работы ливневой канализации;
7	10.01	Обработка перекрёстков ПСС;
8	11.01	Обработка перекрёстков ПСС;
9	14.01	Обработка перекрёстков ПСС;
10	14.01	Осмотр кровли;
11	15.01	Осмотр кровли;
12	16.01	Очистка от снега крыш заходов в подвал;
13	18.01	Очистка перекрёстков от снега;
14	21.01	Очистка перекрёстков от снега;
15	22.01	Очистка корызьков подъездов от снега;
16	24.01	Обработка перекрёстков ПСС;
17	31.01	Осмотр кровли;
18	31.01	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
Ф Е В Р А Л Ь		
19	18.02	Обследование системы ГВС;
20	20.02	Регулировка ГВС с Н/Э;
21	21.02	Регулировка ГВС с Н/Э;
22	27.02	Осмотр инженерной системы;
23	15.02	Замена эл.ламп -2шт;
24	21.02	ППР, замена эл.лампы -1шт;
25	26.02	Осмотр ВРУ;
26	07.01	Очистка ливневой канализации;
27	21.02	Очистка снега с проезжей части;
28	25.02	Закрепление кровельного железа;
29	28.02	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
М А Р Т		
30	06.03	Осмотр инженерной системы;
31	27.03	Осмотр ВРУ;
32	05.03	Очистка дороги от снега;
33	06.03	Обработка перекрёстков ПСС;
34	07.03	Проверка работы ливневой канализации;
35	12.03	Очистка дороги от снега;
36	13.03	Очистка дороги от снега;
37	29.03	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
А П Р Е Л Ь		
38	10.04	Осмотр балясин на перилах;
39	16.04	Осмотр инженерной системы;
40	08.04	ППР, замена эл.лампы -1шт;
41	15.04	ППР, замена эл.лампы -1шт;
42	19.04	Замена эл.лампы -1шт;
43	05.04	Уборка чердачных помещений;
44	19.04	Остекление подъезда:стекло-0,6 м ² ;
45	25.05	Покраска скамеек;
46	31.05	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта

		(пола) визуально не обнаружена;
М А Й		
47	07.05	Проверка инженерной системы;
48	14.05	Установка заглушек перед домовыми задвижками отопления;
49	20.05	Осмотр эл.щитов -2шт;
50	31.05	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
И Ю Н Ь		
51	03.06	Промывка системы отопления,ревизия запорной арматуры;
52	14.06	Замена вентиля на стояках отопления под кв.5:сгон-2шт,ш.кран-2шт;
53	17.06	Дератизация подвального помещения;
54	10.06	Покос травы на придворовой территории;
55	25.06	Кв.1 осмотр п/сушителя;
56	26.06	Осмотр инженерной системы;
57	26.06	Кв.1 отключение стояка ГВС;
58	17.06	Дератизация подвального помещения:"крысинная смерть"-1шт;
59	03.06	Замена эл.лампы -1шт;
60	06.06	Замена эл.ламп -2шт;
61	28.06	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
И Ю Л Ь		
62	08.07	Замена участка стояка ГВС в кв.16:м/пл-1м;
63	09.07	Чистка бойлера;
64	09.07	Замена входных задвижек отопления:задвижка-2шт;
65	19.07	Замена участка лежака ХВС:труба мет-6м;
66	26.07	Осмотр инженерной системы;
67	04.07	Покос травы на придворовой территории;
68	03.07	ППР,Замена эл.ламп -3шт, "О" шина -1шт;
69	22.07	Замена эл.лампы -1шт;
70	09.07	Дезинсекция подвального помещения:цигатрин-7мл;
71	31.07	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
А В Г У С Т		
72	01.08	Осмотр инженерной системы;
73	09.08	Кв.34 консультация по замене радиатора отопления;
74	15.08	Работа в кв.19;
75	28.08	Кв.34 Замена радиатора отопления;
76	29.08	Обсчёт материала для установки термо-регулятора;
77	29.08	Осмотр инженерных систем;
78	16.08	Покос травы на придворовой территории;
79	13.08	1этаж, замена эл.лампы-1шт.;
80	14.08	замена эл.ламп-2шт.;
81	21.08	ППР, замена эл.ламп-3шт, кв.12-замена пакетника 40А-1шт.,Din-рейка-1шт.;
82	15.08	Ремонт выхода на кровлю;
83	30.08	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
С Е Н Т Я Б Р Ь		
84	02.09	Подготовка к установке термо-регулятора;
85	04.09	Подготовка к установке термо-регулятора;
86	05.09	Замена участка лежака ГВС,установка термо-регулятора:труба мет-2м, переход-4шт, термо-регулятор-1шт, фланец-3шт, отвод-2шт;
87	18.09	Заполнение системы отопления;
88	18.09	Регулировка отопления;
89	23.09	Перезапуск отопления;
90	25.09	Перезапуск стояков отопления;
91	26.09	Снять заглушки с подмеса отопления;

92	27.09	Перезапуск отопления;
93	30.09	Кв.7,31 перезапуск стояка отопления;
94	25.09	1-этаж замена эл.ламп-1шт.;
95	30.09	2-этаж замена эл.ламп-1шт.;
96	30.09	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
О К Т Я Б Р Ь		
97	01.10	Осмотр системы отопления;
98	09.10	Проверка решёток на отдушинах;
99	21.10	9-этаж замена эл.ламп-1шт.;
100	24.10	кв.114 осмотр подключений;
101	25.10	1,2-этажи замена эл.ламп-2шт.;
102	28.10	ППР, замена эл.ламп-2шт.;
103	03.10	Уборка подвального помещения;
104	07.10	Утепление подвального помещения;
105	16.10	Кв.34 ремонт кровли:линокром-16м ² ,мастика-1кг;
106	21.10	Ремонт выхода на кровлю;
107	30.10	Очистка от снега проезжей части;
108	30.10	Утепление чердачного помещения;
109	31.10	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
Н О Я Б Р Ь		
110	01.11	Снять параметры в т/ц и по стоякма кв.33,34;
111	11.11	Осмотр инженерных систем;
112	21.11	Работа в кв.7;
113	28.11	Снять параметры в т/ц и по стоякма кв.33,34;
114	28.11	Перезапуск стояка отопления по батарее в подъезде;
115	12.11	1-этаж замена эл.ламп-1шт.;
116	28.11	снятие показаний, 2-этаж замена эл.ламп-1шт.;
117	20.11	Утепление чердачного помещения;
118	29.11	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
119	29.11	Герметизация межпанельных стыков - 105.4
Д Е К А Б Р Ь		
120	16.12	Закрытие и открытие входных задвижек отопления;
121	30.12	Осмотр инженерных систем;
122	18.12	1-этаж замена эл.ламп-2шт.;
123	20.12	замена светильников 5-шт.;
124	23.12	монтаж светильников, 5-этаж замена пакетника 40А-1шт.;
125	25.12	снятие показаний;
126	27.12	ППР
127	02.12	Очистка дорог от снега;
128	26.12	Остекление:стекло-0,24м;
129	30.12	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;