

**пр. МОЛОДЕЖНЫИ, д. № 5А**

№ п/п	Дата	Выполненные работы
<b>2019 год</b>		
<b>Я Н В А Р Ь</b>		
1	14.01	Кв.71 опломбировка счётчика ГВС ;
2	15.01	Кв.4,8,12 Обследование стояка отопления;
3	28.01	Кв.97 обследование стояка ГВС и ХВС;
4	30.01	Работа в кв.52;
5	24.01	ППР, замена эл.лампы -1шт;
6	29.01	Осмотр ВРУ;
7	09.01	Погрузка КГО;
8	09.01	Проверка работы ливневой канализации;
9	10.01	Обработка перекрёстков ПСС;
10	11.01	Обработка перекрёстков ПСС;
11	14.01	Обработка перекрёстков ПСС;
12	14.01	Осмотр кровли;
13	15.01	Осмотр кровли;
14	15.01	Погрузка КГО;
15	16.01	Очистка от снега крыш заходов в подвал;
16	17.01	Осмотр кровли;
17	17.01	Очистка ливневой канализации;
18	18.01	Очистка перекрёстков от снега;
19	22.01	Очистка корызьков подъездов от снега;
20	22.01	Погрузка КГО;
21	24.01	Обработка перекрёстков ПСС;
22	28.01	Погрузка КГО;
23	29.01	2п ремонт двери в тамбуре 1-го этажа:роужина-1шт;
24	31.01	Осмотр кровли;
25	31.01	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
<b>Ф Е В Р А Л Ь</b>		
26	08.02	Кв.72 осмотр счётчика ГВС;
27	21.02	Осмотр инженерной системы;
28	26.02	Кв.44 замена счётчика ГВС;
29	28.02	Кв.28 опломбировка счётчика ХВС;
30	11.02	Замена эл.ламп -2шт;
31	21.02	ППР;
32	25.02	ППР, замена "О" шины -1шт;
33	27.02	ППР;
34	01.03	Очистка пожарных гидрантов от снега;
35	04.02	Осмотр кровли; Очистка перекрёстков от снега;
36	05.02	Погрузка КГО;
37	07.02	Осмотр кровли;
38	07.01	Очистка ливневой канализации;
39	08.02	Осмотр кровли;
40	11.02	Осмотр кровли;
41	12.02	Осмотр кровли;
42	13.02	Погрузка КГО;
43	19.02	Погрузка КГО;
44	20.02	Осмотр кровли;
45	25.02	Осмотр кровли;
46	26.02	Погрузка КГО;
47	26.02	Осмотр кровли;
48	28.02	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
<b>М А Р Т</b>		
49	01.03	Кв.12 осмотр стояка ХВС;

50	04.03	Работа в кв.12;
51	18.03	Кв.97 осмотр стояка ГВС и ХВС;
52	27.03	Кв.97 прочистка врезки ХВС;
53	28.03	Кв.97 замеры давления ХВС в квартире;
54	28.03	Осмотр ВРУ;
55	05.03	Погрузка КГО;
56	05.03	Осмотр кровли;
57	06.03	Осмотр кровли;
58	07.03	Проверка работы ливневой канализации;
59	11.03	Осмотр кровли;
60	12.03	Погрузка КГО;
61	14.03	Осмотр кровли;
62	15.03	Осмотр кровли;
63	18.03	Осмотр кровли;
64	19.03	Погрузка КГО;
65	19.03	Осмотр кровли;
66	20.03	Осмотр кровли;
67	02.03	Осмотр кровли;
68	26.03	Погрузка КГО;
69	26.03	Осмотр кровли;
70	29.03	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
		<b>А П Р Е Л Ь</b>
71	10.04	Осмотр балясин на перилах;
72	11.04	Осмотр инженерной системы;
73	17.04	Осмотр инженерной системы;
74	18.04	Ремонтные работы на ливневой канализации;
75	19.04	Ремонтные работы на ливневой канализации;
76	23.04	Ремонтные работы на ливневой канализации;
77	23.04	Изготовление и установка решётки на отдушину;
78	26.04	Перезапуск ГВС;
79	16.04	ППР,замена эл.лампы -1шт, предохранитель 1А -1шт;
80	17.04	ППР,замена эл.лампы -1шт, предохранитель 1А -1шт;
81	18.04	ППР, замена эл.лампы -1шт;
82	26.04	Осмотр эл.щита(кв. 73)
83	01.05	Осмотр кровли;
84	02.04	Погрузка КГО;
85	08.04	Уборка чердачных помещений;
86	09.04	Погрузка КГО;
87	12.04	Осмотр кровли;
88	16.04	Погрузка КГО;
89	23.04	Погрузка КГО;
90	30.04	Погрузка КГО;
91	30.04	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
		<b>М А И</b>
92	14.05	Установка заглушек перед домовыми задвижками отопления;
93	16.05	Кв.53 отключение стояка отопления;
94	16.05	Чистка бойлера;
95	17.05	Изготовление и установка калача на бойлере;
96	18.05	Изготовление и установка калача на бойлере: отвод-2шт, фланец-2шт;
97	29.05	Снятие параметров в т/ц;
98	29.05	Осмотр ВРУ;
99	30.05	Замена эл.ламп -12шт;
100	06.05	Осмотр кровли;
101	07.05	Погрузка КГО;
102	07.05	Осмотр кровли;
103	07.05	Погрузка КГО;
104	14.05	Погрузка КГО;
105	21.05	Погрузка КГО;
106	27.05	Осмотр кровли;

107	28.05	Погрузка КГО;
108	29.05	Осмотр кровли;
109	31.05	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
		<b>И Ю Н Ь</b>
110	17.06	Кв.31 замена счётчика ГВС;
111	17.06	Дератизация подвального помещения;
112	11.06	Покос травы на придворовой территории;
113	18.06	Кв.93,97 осмотр стояка ГВС для замены;
114	18.06	Осмотр канализации;
115	20.06	Промывка системы отопления,ревизия запорной арматуры;
116	21.06	Кв.93,97 замена стояка ГВС:труба п/п-7м, комб.муфта-2шт, тройник-2шт, ш.кран-1шт, муфта-2шт, фитинг-1шт;
117	25.06	Замена вентиля на стояке отопления:ш.кран-1шт;
118	04.06	Погрузка КГО;
119	14.06	Осмотр кровли;
120	17.06	Дератизация подвального помещения:"крысинная смерть"-1шт;
121	18.06	Погрузка КГО;
122	25.06	Погрузка КГО;
123	26.06	2п ремонт крыши захода в подвал:брус-6п.м;
124	14.06	Замена замка -1шт;
125	20.06	ППР,замена эл.ламп -2шт, "0" шина -1шт;
126	21.06	ППР,замена эл.лампы -1шт;
127	23.06	ППР,замена эл.лампы -1шт;
128	28.06	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
		<b>И Ю Л Ь</b>
129	01.07	Замена участка лежака канализации:переход-2шт, манжет-3шт, труба-3м, тройник-2шт, отвод-1шт, ревизия-1шт;
130	04.07	Дезинфекция подвального помещения;
131	11.07	Прочистка канализации;
132	15.07	5п замена участка лежака канализации:труба-3м, манжет-2шт, отвод-1шт, компенсатор-1шт;
133	26.07	Осмотр инженерной системы;
134	30.07	Дезинфекция подвального помещения;
135	21.07	Покос травы на придворовой территории;
136	08.07	ППР,замена эл.лампы -1шт,предохранитель -1шт;
137	29.07	Осмотр эл.щита;
138	02.07	Погрузка КГО;
139	02.07	Осмотр кровли;
140	03.07	Осмотр кровли;
141	04.07	Осмотр кровли;
142	08.07	Осмотр кровли;
143	09.07	Погрузка КГО;
144	09.07	Осмотр кровли;
145	16.07	Погрузка КГО;
146	19.07	Осмотр кровли;
147	23.07	Погрузка КГО;
148	30.07	Кв.57 ремонт кровли:линокром-16,5м <sup>2</sup> ;
149	30.07	Погрузка КГО;
150	31.07	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
		<b>А В Г У С Т</b>
151	08.08	Кв.100 замена отсекающего вентиля ГВС;
152	09.08	5п Прочистка канализации;
153	13.08	Прочистка канализации;
154	15.08	Кв.41 консультация;
155	16.08	5п замена участка лежака канализации:ревизия-1шт, труба-10м, отвод-4шт, муфта-1шт, компенсатор-1шт;
156	19.08	Ремонтные работы на лежаке канализации:манжет-1шт, заглушка-1шт,

		цемент-2кг;
157	19.08	Кв.25 прочистка фильтра ХВС;
158	21.08	Кв.9 обследование стояка ХВС;
159	26.08	Осмотр системы ГВС;
160	27.08	5п дезинфекция подвального помещения;
161	28.08	Осмотр инженерных систем;
162	19.08	Покос травы на придворовой территории;
163	22.08	ППР 3,4-под., кв.74 замена пакетника 40А-1шт., Дин-рейка-1шт., эл.лампа-2шт., предохранитель-2шт.;
164	23.08	ППР 1,2-под., кв.18 замена пакетника 40А-1шт., Дин-рейка-1шт.;
165	26.08	ППР 5-под., замена эл.ламп-1шт.;
166	06.08	Погрузка КГО;
167	07.08	Осмотр кровли;
168	09.08	Кв.77 ремонт кровли:линокром-6 м <sup>2</sup> ;
169	12.08	Осмотр кровли;
170	13.08	Осмотр кровли;
171	13.08	Погрузка КГО;
172	13.08	Ремонт выхода на чердак;
173	15.08	Ремонт выхода на кровлю;
174	16.08	Осмотр кровли;
175	19.08	Осмотр кровли;
176	21.08	Погрузка КГО;
177	22.08	Осмотр кровли;
178	26.08	Кв.60 ремонт кровли:линокром-21,5 м <sup>2</sup> ;
179	27.08	Погрузка КГО;
180	29.08	Дезинсекция подвального помещения:цигатрин-25мл;
181	30.08	Уборка подвального помещения;
182	30.08	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуалью не обнаружена;
<b>С Е Н Т Я Б Р Ь</b>		
183	04.09	Осмотр инженерных систем;
184	04.09	Замена насоса обратки ГВС:насос-1шт;
185	16.09	Перезапуск ГВС;
186	17.09	Проверка канализации;
187	18.09	Заполнение системы отопления;
188	18.09	Кв.12 консультация (тех.условия);
189	20.09	Кв.92 отключение стояка ГВС;
190	23.09	Перезапуск отопления;
191	24.09	Кв.12 замена радиатора отопления;
192	25.09	Кв.14 прочистка кран-фильтра;
193	26.09	Работа в кв.26;
194	26.09	Снять заглушки с подмеса отопления;
195	26.09	Перезапуск стояков отопления;
196	02.09	Уборка подвального помещения;
197	23.09	Осмотр подключений
198	03.09	Погрузка КГО;
199	05.09	Осмотр кровли;
200	09.09	Осмотр кровли;
201	10.09	Погрузка КГО;
202	10.09	Кв.60,77,100 ремонт кровли:линокром-106 м <sup>2</sup> ;
203	11.09	Кв.40,83,97 ремонт кровли:линокром-46 м <sup>2</sup> ;
204	13.09	Осмотр кровли;
205	17.09	Погрузка КГО;
206	17.09	Осмотр кровли;
207	23.09	Осмотр кровли;
208	24.09	Погрузка КГО;
209	25.09	Осмотр кровли;
210	30.09	Осмотр кровли;
211	30.09	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуалью не обнаружена;
<b>О К Т Я Б Р Ь</b>		

212	03.10	Демонтаж железной двери захода в подвал;
213	03.10	Работа в кв.18;
214	04.10	Кв.73 перезапуск отопления;
215	04.10	Установка крепления стояка канализации;
216	21.10	Замена калача на бойлере:отвод-2шт,фланец-2шт;
217	23.10	Кв.81 прочистили врезку ХВС;
218	23.10	Кв.77 замена счётчика ХВС;
219	23.10	Кв.24 обследование канализации в квартире;
220	25.10	Кв.33 перезапуск стояка отопления;
221	25.10	Работа в кв.24;
222	07.10	кв.9 замена эл.счетчика дин-рейка-1шт.;
223	09.10	кв.26 осмотр подключений;
224	21.10	1-под.свет есть;
225	28.10	ППР
226	29.10	ППР 2,6-под. Замена эл.ламп-1шт.;
227	30.10	ППР 3,4-под. Замена эл.ламп-1шт.;
228	31.10	ППР 5-под.
229	01.10	Осмотр кровли;
230	01.10	Погрузка КГО;
231	09.10	Осмотр кровли;
232	10.10	Утепление подвального помещения;
233	14.10	Осмотр кровли;
234	15.10	Погрузка КГО;
235	17.10	Осмотр кровли;
236	21.10	Осмотр кровли;
237	22.10	Погрузка КГО;
238	28.10	Осмотр кровли;
239	29.10	Погрузка КГО;
240	30.10	Очистка от снега проезжей части;
241	31.10	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
<b>Н О Я Б Р Ь</b>		
242	05.11	Кв.18 прочистка канализации;
243	11.11	Осмотр инженерных систем;
244	12.11	Снятие параметров в т/ц;
245	13.11	Обследование стояка ГВС по кв.54;
246	18.11	2-под.1-этаж замена эл.ламп-1шт.;
247	22.11	ППР 1,2 замена эл.ламп-1шт., предохранитель 1А-шт.;
248	25.11	ППР 3,4 замена эл.ламп-1шт.;
249	26.11	ППР 5 - под.
250	28.11	снятие показаний общедомового прибора учета;
251	05.11	Осмотр кровли;
252	08.11	Осмотр кровли;
253	11.11	Осмотр кровли;
254	15.11	Осмотр кровли;
255	19.11	Осмотр кровли;
256	29.11	Осмотр кровли;
257	29.11	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
258	29.11	Герметизация межпанельных стыков - 118 пог.м, восстановление целостностиотделки торцевой плиты, обработка торцевой стены гидростопом
<b>Д Е К А Б Р Ь</b>		
259	02.12	Перезапуск отопления;
260	03.12	Замена калача на бойлере:отвод-2шт,фланец-2шт;
261	03.12	Кв.40 обследование канализации;
262	11.12	Кв.6 осмотр стояка ГВС;
263	13.12	Ремонт канализации;
264	13.12	Осмотр инженерных систем;
265	16.12	Осмотр стояка ГВС под кв.2;
266	17.12	Осмотр стояка ГВС в кв.6,10;
267	18.12	Кв.6,10 замена стояка ГВС;

268	19.12	Работа в кв.18;
269	19.12	Рем. работы на лежанке ГВС и ХВС;
270	25.12	Работа в кв.10;
271	30.12	Осмотр инженерных систем;
272	11.12	кв.52 замена пакетника
273	25.12	снятие показаний;
274	02.12	Очистка дорог от снега;
275	03.12	Осмотр кровли;
276	05.12	Осмотр кровли;
277	05.12	5п ремонт крыши захода в подвал;
278	06.12	Осмотр кровли;
279	09.12	Осмотр кровли;
280	10.12	Осмотр кровли;
281	10.12	Остекление: стекло-1,05м <sup>2</sup> ;
282	13.12	2п установка информационной доски;
283	16.12	Осмотр кровли;
284	17.12	Осмотр кровли;
285	18.12	Осмотр кровли;
286	19.12	Осмотр кровли;
287	20.12	Осмотр кровли;
288	23.12	Осмотр кровли;
289	24.12	3п остекление:стекло 0,84м <sup>2</sup> ;
290	24.12	Осмотр кровли;
291	25.12	Осмотр кровли;
292	27.12	Осмотр кровли;
293	30.12	Осмотр кровли;
294	30.12	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;