

пр. МОЛОДЕЖНЫИ, д. № 5Б

№ п/п	Дата	Выполненные работы
2019 год		
Я Н В А Р Ь		
1	09.01	Кв.39 замена счётчика ХВС;
2	10.01	2п замена участка лежака канализации: труба-2,5м, отвод-3шт, переход-1шт, манжет-2шт, муфта-1шт;
3	11.01	Изготовление и установка коллектора на обратке ГВС: труба мет.-1м, резьба-6шт, ш.кран-6шт, м/п-9м, фитинг-5шт;
4	11.01	3п перезапуск ГВС;
5	14.01	Работа в кв.44;
6	15.01	Проверка канализации;
7	21.01	Перезапуск ГВС; Прочистка канализации;
8	22.01	3п перезапуск ГВС;
9	22.01	Регулировочные работы на коллекторе обратки ГВС: фитинг-1шт;
10	23.01	3п перезапуск ГВС;
11	28.01	Работа в кв.1;
12	29.01	Проверить ГВС;
13	09.01	ППР, установка клемм соединительных -2шт;
14	21.01	Переключения во ВРУ;
15	24.01	Замена эл.лампы -1шт;
16	09.01	Проверка работы ливневой канализации;
17	10.01	Обработка перекрёстков ПСС;
18	11.01	Обработка перекрёстков ПСС;
19	14.01	Обработка перекрёстков ПСС;
20	14.01	Осмотр кровли;
21	15.01	Осмотр кровли;
22	16.01	Очистка от снега крыш заходов в подвал;
23	18.01	Очистка перекрёстков от снега;
24	22.01	Очистка корызьков подъездов от снега;
25	24.01	Обработка перекрёстков ПСС;
26	31.01	Осмотр кровли;
27	31.01	3п ремонт двери выхода на кровлю: петля-2шт, пружина-1шт;
28	31.01	Осмотр подвального помещения: подтопление отсутствует, просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
Ф Е В Р А Л Ь		
29	01.02	Кв.20 осмотр стояка ГВС и ХВС;
30	01.02	1п Перезапуск стояка ГВС;
31	04.02	Перезапуск системы ГВС;
32	07.02	Перезапуск стояков отопления;
33	11.02	Установка вентиля для маляра: патрубков-4шт;
34	11.02	Рем. работы на лежаке канализации;
35	21.02	Осмотр инженерной системы;
36	25.02	3п Перезапуск стояка ГВС;
37	12.02	Замена эл.лампы -1шт, предохранитель 1А -1шт;
38	27.02	Замена эл.лампы -1шт, предохранитель 1А -1шт, ППР;
39	28.02	Замена эж.лампы -1шт, ППР;
40	15.02	1п монтаж строительных лесов;
41	21.02	1п демонтаж строительных лесов;
42	21.02	2п монтаж строительных лесов;
43	28.02	Осмотр кровли;
44	28.02	Осмотр подвального помещения: подтопление отсутствует, просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
М А Р Т		
45	01.03	2п Перезапуск стояка ГВС;
46	04.03	2п Перезапуск стояка ГВС;
47	05.03	2п Перезапуск стояка ГВС;

48	06.03	Осмотр инженерной системы;
49	12.03	3п Перезапуск стояка ГВС;
50	13.03	Осмотр инженерной системы;
51	14.03	3п Перезапуск стояка ГВС;
52	26.03	Проверка обратки ГВС;
53	20.03	Подключения розетки;
54	27.03	Осмотр ВРУ;
55	06.03	2п монтаж строительных лесов;
56	07.03	Проверка работы ливневой канализации;
57	13.03	Демонтаж дверного косяка в тамбуре 1-го этажа;
58	14.03	1п установка информационных стендов;
59	15.03	2п демонтаж информационных стендов;
60	15.03	1п ремонт порога захода в подъезд:цемент-2кг;
61	19.03	2п ремонт дверей в тамбуре 1-го этажа:дверной засов-1шт;
62	20.03	2п демонтаж строительных лесов:
63	22.03	1, 3п остекление:1,6м ² ;
64	25.03	2п демонтаж почтовых ящиков;
65	25.03	1п остекление:0,28м ² ;
66	29.03	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
		А П Р Е Л Ь
67	01.04	2п перезапуск стояка ГВС; Прочистка канализации;
68	02.04	Проверка канализации;
69	03.04	3п Перезапуск стояка ГВС;
70	08.04	Работа в кв.33;
71	10.04	Перезапуск стояков ГВС;
72	10.04	Осмотр балясин на перилах;
73	11.04	Осмотр инженерной системы;
74	12.04	Перезапуск стояков ГВС;
75	15.04	Перезапуск стояков ГВС;
76	17.04	Проверка канализации; Перезапуск обратки ГВС;
77	26.04	Перезапуск ГВС;
78	26.04	Прочистка канализации;
79	30.04	Осмотр инженерной системы;
80	18.04	ППР, замена эл.лампы -1шт;
81	19.04	ППР, замена эл.лампы -1шт, светильник СА-18 -1шт;
82	23.04	Замена эл.лампы -1шт;
83	03.04	3п монтаж строительных лесов;
84	09.04	Уборка чердачных помещений;
85	10.04	3п демонтаж строительных лесов;
86	30.04	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
		М А И
87	06.05	Замена вентиля ХВС:ш.кран-1шт, фитинг-2шт, м/пл-4м, резьба-2шт;
88	07.05	2п проверка канализации;
89	08.05	Проверка инженерной системы;
90	14.05	Установка заглушек перед домовыми задвижками отопления;
91	17.05	Кв.32 чистка фильтра;
92	21.05	Кв.1 осмотр батареи в комнате;
93	21.05	Кв.51 замена счётчика ХВС;
94	22.05	Кв.16 замена смесителя на кухне;
95	22.05	Кв.51 осмотр смесителя на кухне;
96	23.05	Чистка бойлера;
97	24.05	Работа в кв.1;
98	27.05	Кв.39 осмотр стояка ГВС;
99	31.05	3п перезапуск ГВС;
100	07.05	Замена эл.лампы -1шт, прдохранитель1А -1шт:
101	17..05	Замена эл.лмпы -1шт:
102	21.05	Замена эл.ламп -2шт;
103	31.05	Замена эл.ламп -5шт;
104	14.05	Ремонт продыха на чердаке:цемент-8кг;

105	17.05	3п установка информационных стендов после ремонта;
106	27.05	3п установка почтовых ящиков;
107	29.05	Ремонт кровли:линокром-24,5м ² ;
108	31.05	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
И Ю Н Ь		
109	03.06	2п перезапуск ГВС;
110	04.06	Регулировка ГВС; Прочистка канализации;
111	05.06	2п установка коллектора ГВС:труба-1м,резьба-6шт,ш.кран-7шт,фитинг-2шт;
112	07.06	Подключение обратки ГВС по стояку кв.39:м/пл-9м,уголок-2шт,фитинг-2шт;
113	07.06	Проверка канализации;
114	10.06	Проверка канализации;
115	13.06	Утепление обратки ГВС на чердачном помещении;
116	17.06	Дератизация подвального помещения;
117	11.06	Покос травы на придворовой территории;
118	18.06	Кв.43 осмотр радиатора отопления;
119	19.06	2п прочистка канализации;
120	25.06	Кв.43 рем.работы на радиаторе отопления:труба п/п-1м,комб муфта-1шт;
121	17.06	Дератизация подвального помещения:"крысинная смерть"-1шт;
122	21.06	Подключение розетки -1шт;
123	28.06	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
И Ю Л Ь		
124	02.07	Прочистка канализации; Ремонт ливневой канализации;
125	08.07	Работа в кв.28;
126	12.07	Прочистка канализации;
127	24.07	Работа в кв.28;
128	26.07	Осмотр инженерной системы;
129	21.07	Покос травы на придворовой территории;
130	09.07	ППР, замена эл.лампы -1шт;
131	02.07	Осмотр кровли;
132	03.07	2п ремонт выхода на чердак;
133	05.07	Дезинсекция подвального помещения:цигатрин-7мл;
134	31.07	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
А В Г У С Т		
135	05.08	Замена вентиля на стояке ХВС:ш.кран-1шт,фитинг-2шт,м/пл-1м;
136	05.08	Работа в кв.54;
137	23.08	Перезапуск ГВС;
138	26.08	Перезапуск ГВС;
139	28.08	Осмотр инженерных систем;
140	29.08	Кв.56 консультация по замене канализации;
141	19.08	Покос травы на придворовой территории;
142	26.08	ППР 1-под., замена "0"-шины-1шт.;
143	26.08	ППР 2,3-под., замена эл.ламп-1шт.;
144	19.08	Ремонт скамейки:доска-15пог.м;
145	20.08	Ремонт крыльца:цемент-9кг;
146	21.08	1п ремонт крыльца:цемент 18кг;
147	30.08	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
С Е Н Т Я Б Р Ь		
148	05.09	Перезапуск ГВС;
149	11.09	Перезапуск ГВС;
150	18.09	Заполнение системы отопления;
151	23.09	Перезапуск отопления;
152	24.09	Перезапуск отопления;
153	24.09	Кв.19 прочистка канализации;
154	25.09	Перезапуск стояков отопления;

155	26.09	Снять заглушки с подмеса отопления;
156	26.09	Перезапуск стояков отопления;
157	27.09	Перезапуск ГВС;
158	30.09	Перезапуск ГВС;
159	30.09	кв.48замена кабеля в стене (ванна, кухня, туалет)
160	04.09	1п ремонт захода в подъезд:цемент-1бкг;
161	30.09	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
О К Т Я Б Р Ь		
162	10.10	2п регулировка ГВС; Проверка канализации;
163	14.10	2п перезапуск ГВС;
164	17.10	2п перезапуск ГВС;
165	18.10	3п перезапуск ГВС;
166	21.10	2п прочистка канализации;
167	22.10	Замена стояка ГВС в кв.23,27,31,35,39:труба п/п-18м, тройник-5шт, уголок-1шт, муфта-5шт, комб.муфта-2шт, фитинг-2шт, крепёж-5шт;
168	24.10	Кв.23,27 замена п/сушителя;
169	28.10	Регулировка ГВС;
170	28.10	Кв.31 установка п/сушителя;
171	28.10	2п проверка канализации;
172	29.10	1-под.1-этаж замена эл.ламп-1шт., предохранитель 1А-1шт.;
173	30.10	ППР
174	31.10	ППР 1-под. Замена эл.ламп-1шт.;
175	02.10	Уборка КГО из подъездов;
176	08.10	Погрузка КГО;
177	10.10	Утепление подвального помещения;
178	30.10	Очистка от снега проезжей части;
179	31.10	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
Н О Я Б Р Ь		
180	01.11	Снять параметры в т/ц и по стоякам кв.17;
181	05.11	Перезапуск ГВС;
182	08.11	Перезапуск ГВС;
183	11.11	Осмотр инженерных систем;
184	12.11	Перезапуск ГВС;
185	15.11	Кв.42 замена отсекающего вентиля ГВС;
186	18.11	Перезапуск ГВС;
187	20.11	Проверка канализации;
188	27.11	Прочистка канализации;
189	05.11	ППР 3-под.
190	26.11	ППР 1-под.замена "0"шины-1шт.;
191	27.11	ППР 2,3-под.замена эл.ламп-1шт.;
192	28.11	снятие показаний
193	29.11	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
194	29.11	Герметизация межпанельных стыков - 28.2 пог.м
Д Е К А Б Р Ь		
195	02.12	Снять параметры в т/ц и по стояку кв.17;
196	03.12	Снять параметры в т/ц и по стояку кв.17;
197	05.12	Осмотр канализации;
198	13.12	Осмотр инженерных систем;
199	17.12	Прочистка канализации;
200	18.12	Снятие параметров в т/ц;
201	25.12	Кв.15 замена участка стояка канализации:труба-1,5м, переход-1шт, манжет-2шт, компенсатор-1шт;
202	25.12	Ремонт калача на бойлере;
203	30.12	Осмотр инженерных систем;
204	25.12	снятие показаний
205	02.12	Очистка дорог от снега;
206	30.12	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;

--	--	--