

**ул. Ш. С Л А В Ы, д. № 9**

<b>№ п/п</b>	<b>Дата</b>	<b>Выполненные работы</b>
<b>2019 год</b>		
<b>Я Н В А Р Ь</b>		
1	16.01	Осмотр инженерной системы;
2	17.01	Осмотр инженерной системы;
3	18.01	Замена участка лежача ГВС: м. труба-4м, резьба-1шт;
4	22.01	Подготовительные работы к замене участка лежача ГВС;
5	29.01	Перезапуск отопления;
6	29.01	Рем. работы на стояке ГВС: фитинг-1шт, бочонок-1шт;
7	30.01	Опломбировка счётчика ХВС;
8	30.01	Замена участка лежача ХВС: мет. труба-11м, ш. кран-1шт;
9	30.01	Замена вентиля на стояке отопления: ш. кран-1шт;
10	10.01	Замена эл. лампы -1шт;
11	21.01	Замена эл. ламп -3шт;
12	23.01	Замена эл. лампы -1шт;
13	30.01	ППР, замена эл. ламп -2шт, "О" шина -1шт;
14	31.01	ППР, замена эл. ламп -1шт;
15	10.01	Проверка работы ливневой канализации;
16	10.01	Обработка перекрёстков ПСС;
17	11.01	Обработка перекрёстков ПСС;
18	14.01	Обработка перекрёстков ПСС;
19	14.01	Осмотр кровли;
20	15.01	Осмотр кровли;
21	16.01	Очистка от снега крыш заходов в подвал;
22	18.01	Очистка перекрёстков от снега;
23	21.01	Очистка перекрёстков от снега;
24	22.01	Очистка корызьков подъездов от снега;
25	22.01	2, 3п очистка ливневой канализации;
26	24.01	Обработка перекрёстков ПСС;
27	24.01	Очистка ливневой канализации;
28	30.01	Очистка ливневой канализации;
29	31.01	Осмотр кровли;
30	31.01	Осмотр подвального помещения: подтопление отсутствует, просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
<b>Ф Е В Р А Л Ь</b>		
31	15.02	Осмотр инженерной системы;
32	21.02	Снять параметры в т/ц;
32	27.02	Осмотр инженерной системы;
33	01.02	Осмотр эл. щита;
34	13.02	Замена эл. лампы -1шт;
35	15.02	Замена эл. ламп -2шт, выключатель -1шт"
36	01.02	Очистка пожарных гидрантов от снега;
37	28.02	Осмотр подвального помещения: подтопление отсутствует, просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
<b>М А Р Т</b>		
38	15.03	1п ремонт поручня;
39	19.03	Осмотр инженерной системы;
40	28.03	Прочистка канализации; Установка заглушки: заглушка-1шт, манжет-1шт;
41	29.03	Осмотр инженерной системы ХВС;
42	29.03	3п замена замка на двери в подвал: замок навесной-1шт;
43	21.03	ППР, замена эл. лампы -1шт, светильник НВБ -1шт;
44	22.03	ППР, замена эл. лампы -1шт;
45	04.03	2п ремонт двери захода в подвал;
46	05.03	Очистка дороги от снега;
47	06.03	Обработка перекрёстков ПСС;
48	07.03	Проверка работы ливневой канализации;

49	12.03	Очистка дороги от снега;
50	13.03	Очистка дороги от снега;
51	29.03	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
<b>А П Р Е Л Ь</b>		
52	10.04	Осмотр балясин на перилах;
53	16.04	Осмотр инженерной системы;
54	22.04	Кв.13 замена отсекающего вентиля ХВС;
55	26.04	Осмотр ВРУ;
56	05.04	Уборка чердачных помещений;
57	22.04	Остекление подъезда:стекло-0,5 м <sup>2</sup> ;
58	23.04	Остекление подъезда:стекло-0,6 м <sup>2</sup> ;
59	25.04	Покраска скамеек;
60	30.04	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
<b>М А И</b>		
61	07.05	Проверка инженерной системы;
62	14.05	Установка заглушек перед домовыми задвижками отопления;
63	23.05	Консультация (тех.условия) ;
64	23.05	Кв.48 осмотр смесителя на ухне;
65	24.05	Кв.37 замена отсекающего вентиля ГВС;
66	27.05	Кв.21 отключение стояка отопления;
67	30.05	Промывка системы отопления,ревизия запорной арматуры;
68	29.05	Осмотр ВРУ;
69	30.05	кв.39,57 ремонт кровли:линокроем-46м <sup>2</sup> ;
70	31.05	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
<b>И Ю Н Ь</b>		
71	04.06	Снятие параметров в т/ц;
72	05.06	Прочистка канализации;
73	06.06	Снятие параметров в т/ц;
74	17.06	Дератизация подвального помещения;
75	06.06	Покос травы на придворовой территории;
76	07.06	Осмотр вентканалов;
77	17.06	Дератизация подвального помещения:"крысинная смерть"-1шт;
78	06.06	ППР замена эл.ламп -6шт;
79	07.06	ППР, замена эл.ламп -2шт;
80	28.06	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
<b>И Ю Л Ь</b>		
81	02.07	Работа в кв.41;
82	03.07	2п дезинфекция подвала;
83	08.07	Чистка бойлера; Ремонт калача на бойлере;
84	08.07	Замена ввода ХВС на бойлер:фланец-1шт,переход-1шт;
85	08.07	Замена калача на бойлере:фланец-2шт,отвод-2шт;
86	15.07	Работа в кв.46;
87	26.07	Осмотр инженерной системы;
88	04.07	Покос травы на придворовой территории;
89	08.07	Осмотр эл.оборудования;
90	29.07	Осмотр ВРУ;
91	30.07	ППР, замена эл.ламп -2шт;
92	31.07	ППР, замена эл.ламп -1шт;
93	09.07	Дезинсекция подвального помещения:цигатрин-14мл;
94	31.07	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
<b>А В Г У С Т</b>		
95	05.08	Работа в кв.37;

96	08.08	Теплоизоляция ГВС и отопления: труба "энергофлекс"-294м;
97	27.08	Осмотр системы ГВС;
98	28.08	Регулировка ГВС с Н/Э;
99	29.08	Осмотр инженерных систем;
100	17.08	Покос травы на придворовой территории;
101	13.08	2п ремонт выхода на кровлю: мастика-1кг;
102	30.08	Осмотр подвального помещения: подтопление отсутствует, просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
<b>С Е Н Т Я Б Р Ь</b>		
103	10.09	Кв.41 замена счётчика ХВС;
104	18.09	Заполнение системы отопления;
105	23.09	Перезапуск отопления;
106	24.09	Кв.18 прочистка аэратора на смесителе в ванной;
107	26.09	Кв.41 осмотр счётчика ХВС;
108	26.09	Снять заглушки с подмеса отопления;
109	23.09	1-под., 3-этаж замена эл.ламп-1шт.;
110	26.09	3-под., 1-этаж замена эл.ламп-1шт.;
111	30.09	Осмотр подвального помещения: подтопление отсутствует, просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
<b>О К Т Я Б Р Ь</b>		
112	09.10	Кв.38 обследование счётчика ХВС
113	09.10	Снять параметры отопления в т/ц и по стоякам кв.58;
114	11.10	Кв.26 консультация по установке радиатора отопления;
115	02.10	ППР 1,2-под. Замена эл.ламп-1шт.;
116	03.10	ППР 3-под. Замена эл.ламп-1шт.;
117	07.10	Утепление подвального помещения;
118	30.10	Очистка от снега проезжей части;
119	31.10	Осмотр подвального помещения: подтопление отсутствует, просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
<b>Н О Я Б Р Ь</b>		
120	06.11	Кв.26 замена радиатора отопления;
121	07.11	Снятие параметров в т/ц;
122	11.11	Осмотр инженерных систем;
123	21.11	Кв.11 обследование стояка ГВС, ХВС и кан-и на аварийность;
124	26.11	Кв.15 осмотр стояка ХВС;
125	26.11	Замена вентиля на стояке ХВС под кв.3: ш.кран-1шт;
126	29.11	Замена стояка ХВС в кв.11,15,19: труба п/п-6м, тройник-2шт, уголок-1шт, комб.муфта-1шт, муфта-2шт;
127	07.11	1-под. Замена эл.ламп-1шт.;
128	14.11	2-под.4-этаж замена эл.ламп-1шт.;
129	22.11	1-под.5-этаж замена эл.ламп-1шт.;
130	26.11	1-под.улица замена эл.ламп-1шт.;
131	28.11	снятие показаний
132	20.11	Утепление чердачного помещения;
133	29.11	Осмотр подвального помещения: подтопление отсутствует, просадка грунта (пола) визуально не обнаружена;
<b>Д Е К А Б Р Ь</b>		
134	02.12	Замена участка стояка ХВС под кв.3: м/пл-5м, ш.кран-1шт, резьба-1шт;
135	13.12	Работа в кв.19;
136	17.12	Закрытие и открытие входных задвижек отопления;
137	25.12	Осмотр инженерных систем;
138	26.12	Ремонт калача на бойлере;
139	26.12	Осмотр инженерных систем;
140	30.12	Осмотр инженерных систем;
141	19.12	2-под.улиц. Замена эл.ламп-1шт.;
142	24.12	ППР 1,2 замена эл.ламп-1шт.;
143	25.12	снятие показаний;
144	26.12	ППР 3-под.

145	27.12	замена светильника-1шт.;
146	02.12	Очистка дорог от снега;
147	30.12	Осмотр подвального помещения:подтопление отсутствует,просадка грунта
		(пола) визуально не обнаружена;